

**1. Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise**

Appellation commerciale: **Preseed™**

Application du produit: Additif pour la fonte en fonderies

Address/Phone No.: **Elkem AS**  
**Foundry Products Division**  
P.O.Box 5211 Majorstuen, N-0303 Oslo, Norway  
Telephone: + 47 22 45 01 00  
Telefax: + 47 22 45 01 52  
<http://www.foundry.elkem.com>

Personne à contacter: Ove Opedal ([ove.opedal@elkem.no](mailto:ove.opedal@elkem.no))

No de téléphone d'urgence: Sans objet

**2. Identification des dangers**

Le produit ne présente pas de danger pour la santé, l'environnement ou la sécurité s'il est bien stocké et manipulé. Voir section 7.

En cas de contact avec humidité, acides ou bases, des gaz inflammables et toxiques peuvent se former. Voir section 10 et 11.

La poussière en suspension dans l'air peut sous certaines conditions provoquer des explosions de poussières. Voir section 10.

**3. Composition/informations sur les composants**

Synonymes: Ferrosilicium, Zirconium Ferrosilicium  
Nom UICPA : Ferrosilicium

Classe de danger: Aucun  
Phrases R: Aucun  
Phrases S: Aucun

Composition (analyse):	Poids %
Silicium (Si)	62 - 69
Zirconium (Zr)	3 - 5
Aluminium (Al)	3 - 5
Calcium (Ca)	0.6 - 1.9
Fer (Fe)	solde

#### 4. Premiers secours

**INHALATION:** En cas d'irritation due à la poussière: respirer de l'air frais. En cas de trouble persistant: voir un médecin. Intoxication par phosphine ou arsine: contacter un médecin/un hôpital. Voir section 11.

**CONTACT AVEC LA PEAU:** Laver avec de l'eau et du savon.

**YEUX:** Rincer avec de l'eau ou une solution. Contacter un médecin si l'irritation persiste.

**INGESTION:** Evacuer la victime hors de la zone poussiéreuse. Voir INHALATION.

#### 5. Mesures de lutte contre l'incendie

**Moyen d'extinction:** Sable sec, CO<sub>2</sub> ou poudre sèche.  
Le produit en morceaux n'est pas inflammable. Les particules (en suspension) sous forme de poussière dans l'air peut dans certains cas provoquer des explosions. Voir section 10.

#### 6. Accidental Release Measures

Avoid handling that generates dust build-up. Material in the form of dust should be collected in suitable containers. Damp product must be kept away from dry, and must not be collected and stored in closed containers. Dry dust can be vacuumed or swept up.

#### 7. Manipulation et stockage

**Manipulation:**  
Eviter les opérations qui provoquent la formation de poussière. Eviter l'inhalation de poussière. Voir section 8. Eviter les sources d'inflammation (par ex. la soudure) dans les zones à forte concentration de poussière. Eviter l'apport de matières humides dans un fourneau. Voir section 10.

**Stockage:**  
Les produits doivent être conservés au sec et à l'air et à l'écart d'acides et de bases.

#### 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

##### A. Contrôle de l'exposition professionnelle

Protection des yeux, moyens de rinçage des yeux et gants de protection. Assurer une bonne ventilation. Utiliser une protection respiratoire autorisée avec filtrage comme prévu par la norme EN-149 FFP 2S ou équivalente dans les zones avec ventilation insuffisante. Pour protéger le personnel dans les zones où l'on suppose la présence de gaz d'arsine ou phosphine, ou dans les zones mal aérées (silos, lieux de chargement etc.) il convient de porter un masque avec filtre et de préférence un masque à air comprimé.

Valeurs limites d'exposition professionnelle (Institut National de Recherche et de Sécurité, 2005)

	VME		VLE	
	ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>
Poussières totales <sup>1)</sup>	-	10	-	-
Poussières alvéolaires	-	5	-	-
Hydrogène phosphoré (PH <sub>3</sub> )	0,1	0,13	0,3	0,4
Hydrogène arsénié (AsH <sub>3</sub> )	0,05	0,2	0,2	0,8

<sup>1)</sup> Dans l'industrie norvégienne des ferro-alliages on applique une valeur de 5 mg/m<sup>3</sup> pour les poussières totales (salles des fours/poussières mixtes).

Elkem a établi une procédure (1994) pour échantillonner et mesurer l'atmosphère sur le site. La valeur limite basse pour l'arsine est basée sur l'effet cancérigène constaté pour les combinaisons d'arsenic non organiques en général (IARC). Les poussières du produit sont classées comme poussières gênantes. Les limites de poussières ne sont pas calculées en fonction du développement éventuel de phosphine ou arsine si la poussière est en contact avec les muqueuses (humidité).

Continues next page

## B. Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement

Voir section 6, 7 et 12.

Valeurs limites pour les particules dans l'air ambiant (Directive 1999/30/CE)

	Période considérée	Valeur limite
PM <sub>10</sub> ★	24 heures	50 µg/m <sup>3</sup>
PM <sub>10</sub>	année civile	40 µg/m <sup>3</sup>

★ à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile

## 9. Propriétés physiques et chimiques

Aspect	: Morceaux, fractions granulométriques.
Granulométrie	: (1-10 mm)
Couleur	: Surface métallique, gris argenté.
Odeur	: Aucune
Point de fusion (°C)	: Plage de fusion (°C): 1325 (liquidus), 1200(solidus).
Solubilité (eau)	: Insoluble/difficilement soluble.
Densité spécifique (kg/m <sup>3</sup> )	: 1790 (approx. densité vrac). : 3300 (approx. densité apparente).

## 10. Stabilité et réactivité

Conditions à éviter:

Eviter les étincelles et autres sources de feu (par ex. la soudure) dans les zones à forte concentration de poussière. Les particules du produit réparties dans l'air peuvent provoquer des explosions de poussières si la concentration dépasse 100-300 g/m<sup>3</sup>.

Pour une dimension de particules donnée, l'inflammabilité et l'intensité de la déflagration diminuent lorsque le rapport Fe/Si augmente. Pour les poussières du produit accusant un rapport Fe/Si >0,5 et un diamètre de plus 10 microns, il n'y a vraisemblablement aucun risque d'explosion.

L'apport de produit humide au four de fusion peut causer une explosion.

Matières à éviter:

Eau/humidité, acides et bases.

Produits de décomposition dangereux:

Au contact avec l'humidité, les acides ou les bases des gaz d'hydrogène (H<sub>2</sub>) très inflammables, ainsi que des gaz de phosphine et d'arsine (odeur semblable à celle de l'ail) très toxiques et inflammables et plus légers que l'air peuvent se former. De la réaction avec l'acide fluorhydrique (HF) ou l'acide azotique (HNO<sub>3</sub>), il résulte des gaz toxiques du type (SiF<sub>4</sub>) ou nitreux (NOx). Un produit humide développe des gaz d'hydrogène très inflammables lors du passage au four de fusion par suite de la décomposition de l'eau.

## 11. Informations toxicologiques

### Urgences:

Inhalation:

La poussière finement répartie peut irriter et assécher les muqueuses, éventuellement provoquer l'absorption de phosphine et arsine par dépôt sur les muqueuses. Le mécanisme toxique de la phosphine est peu clair. La phosphine a une action irritante sur les muqueuses exposées, exerce une influence inhibitive sur le système nerveux central (SNC) et risque de provoquer l'oedème du poumon. L'intoxication aiguë, non mortelle, due à la phosphine provoque des troubles passagers, vomissements, douleurs abdominales, toux et étouffement.

Peau: La poussière peut irriter la peau.

Yeux: La poussière peut irriter et dessécher.

Absorption: La poussière peut irriter et dessécher les muqueuses, éventuellement provoquer le passage de phosphine ou arsine.

Continues next page

### Effets chroniques:

Il n'a pas été constaté de troubles chroniques lors de l'utilisation de ce produit après plusieurs années d'expérience, ni d'après les études scientifiques disponibles.

Des études historiques et épidémiologiques sur une multitude de travailleurs norvégiens du secteur des ferro alliages ont été constamment menées.

---

## 12. Informations écologiques

Ce produit n'est pas caractérisé comme étant dangereux pour l'environnement.

MOBILITE: Immobile lorsqu'ils se trouvent dans un environnement normal.  
CONSTANCE: Rien à signaler en ce qui concerne les composants dans l'alliage.  
BIO-ACCUMULATION: Non applicable aux alliages de masse, en raison de leur stabilité et de leur utilisation non répandue.  
ECO-TOXICITE: LC<sub>50</sub>/LD<sub>50</sub>: non déterminé. Difficilement contrôlable dans les substances inorganiques, insolubles.

---

## 13. Considérations relatives à l'élimination

Le produit doit être récupéré pour être recyclé à chaque fois que cela est possible.

Le produit, sous sa forme au moment de la livraison, n'est pas considéré comme déchet dangereux, selon la Directive 2000/532/CE et la Décision 2001/118/CE du Conseil.

Les restes et les déchets de ce produit doivent être éliminés selon la législation en vigueur et en accord avec les autorités compétentes. Code approprié de déchets selon la Décision 2001/118/CE: 10 09 99 (déchets non spécifiés ailleurs).

---

## 14. Informations relatives au transport

N° ONU:	1408
IMDG-Code <sup>1)</sup> :	N'est pas considéré comme faisant partie de la classe 4.3.
ICAO/IATA <sup>1)</sup> :	N'est pas considéré comme faisant partie de la classe 4.3.
ADR/RID <sup>1)</sup> :	N'est pas considéré comme faisant partie de la classe 4.3.

Des livraisons de ferro silicium avec une analyse conforme au section 2, ont été effectuées selon les «Recommandations des Nations Unies sur le Transport des Produits Dangereux, Manuel d'Essai et Critère IIIe partie - 33.4.1.4 » et ont passé le test. En conséquence, le produit n'est pas considéré comme faisant partie de la classe 4.3.

---

## 15. Informations réglementaires

Marquage relatif à la santé, à l'incendie et à l'explosion

Classe de danger:	Marquage non requis
Phrases R:	Aucun
Phrases S:	Aucun

Le texte de cette Fiche de Données est préparé en fonction de:

- Directive 1999/45/CE et la Directive 2001/58/CE.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).

---

## 16. Autres informations

Des références bibliographiques peuvent être obtenues sur demande auprès du fabricant.